

附件 3

市安委办近期督导抽查发现的典型问题清单（普陀）

序号	检查单位	发现单位问题
1	长风二村高层住宅小区建筑内部 (金沙江路长风二村 1、2、3 号高层小区)	1.地下一层消防泵房与其他部位未做完全防火分隔; 2.三栋高层住宅消防泵损坏; 3.高层住宅封闭楼梯间防火门多处损坏、缺少闭门器; 4.高层住宅公共走道、疏散楼梯间缺少疏散指示标志。
2	长风二村高层消防水泵 (金沙江路长风二村 1、2、3 号高层小区)	消防水泵无法供水。
3	普陀体育中心(西乡路 218 号)	消防设施不符合要求。
4	多业态、多产权、多主体混合生产经营场所 (志丹路 125 号)	1.疏散楼梯间外窗违规设置铁栅栏,影响疏散逃生及应急救援; 2.疏散楼梯间隔墙开设洞口,不符合消防安全要求。 3.三楼疏散楼梯间安全出口设置防盗门,未按要求设置防火门。
5	上海兆山企业管理有限公司 (甘泉路 467 号五层)	1.仅看到一个疏散楼梯,且最窄疏散距离不足 70cm; 2.内设住宿人员; 3.电瓶车入户; 4.未见消防设施。