

普建委〔2015〕13号

关于胶州路长寿路沉管的情况报告

上海市水务局：

近期，我区发现胶州路近长寿路路口路面沉降近20cm，经现场查看，沉降位置下方有1根DN800市政合流排水管道。经CCTV检测发现，DN800合流管道有五段存在多处渗漏、脱节、破裂和错位现象。

特此报告。

普陀区建设和交通委员会

2015年4月3日

上海市普陀区建设和交通委员会

2015年4月3日印发

(共印5份)